

SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL
VOLANTE N° 2 DE CORRECCIONES
A FAROS Y SEÑALES MARÍTIMAS - PARTE III
(H-213 - 8ª Edición)

1° de enero de 2022

Contiene todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte III,
para el período desde el 1° de diciembre de 2021 hasta el 1° de enero de 2022
y deberá agregarse al Suplemento N° 1/2021.

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
2	1791	84	Nueva señal: Col 1: 1791 Col 2: Punta Doctor ANTERIOR N Col 3: 51 39.76 57 49.60 Col 4: - Col 5: 9 Col 6: - Col 7: Baliza color rojo. Marca de tope cono punta arriba. Col 8: Distancia entre balizas: 50m. Arrumbamiento 004,7° (Av. Naveg. N° 8/2022)
3	1791.1	84	Nueva señal: Col 1: 1791.1 Col 2: POSTERIOR N Col 3: 51 39.73 57 49.59 Col 4: - Col 5: 18 Col 6: - Col 7: Baliza color rojo. Marca de tope cono punta arriba. Col 8: - (Av. Naveg. N° 8/2022)
4	1841	93	ROCAS TU Col 6: Eliminar: 7,6 Col 7: Reemplazar por: Columna cilíndrica roja. Altura 3,5 Col 8: Eliminar
5	1885	101	BALIZA Col.8: Agregar: Inoperativo
6	1887	101	Corrección n° 1 del Volante N° 1 (1° de diciembre 2021) Donde dice: Pág. 95 Debe decir: Pág. 101

ÍNDICE

de todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte III
hasta el 1º de enero de 2022

[illegible]