

**SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL
VOLANTE N° 11 DE CORRECCIONES
A FAROS Y SEÑALES MARÍTIMAS -PARTE IV
(H-214 - 3ª Edición)**

1° de abril de 2024

Contiene todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV,
para el período desde el 1° de marzo de 2024 hasta el 1° de abril de 2024
y deberá agregarse al Suplemento N° 1/2023

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
140	4212	95	<p>Par Km. 171,0 Col.3: Donde dice: 33 56.90 S 58 50.07 W Debe decir: 33 56.90 S 58 50.70 W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 60/2024)</p>
141	4461	140	<p>Km. 404,5. Boya Lateral Estribor. Col.2: Donde dice: Km. 404,5 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km. 403,6 Boya Lateral Estribor Col.3: Donde dice: 33 03.50 S 60 32.95 W Debe decir: 33 03.73 S 60 32.65 W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 59/2024)</p>
142	4462	140	<p>Km. 405,5. Boya Lateral Babor. Col.2: Donde dice: Km. 405,5 Boya Lateral Babor Debe decir: Km. 405,2 Boya Lateral Babor Col.3: Donde dice: 33 03.26 S 60 33.46 W Debe decir: 33 03.35 S 60 33.43 W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 59/2024)</p>
143	4463	140	<p>Km. 407,2. Boya Lateral Estribor. Col.2: Donde dice: Km. 407,2 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km. 405,7 Boya Lateral Estribor. Col.3: Donde dice: 33 02.71 S 60 34.08 W Debe decir: 33 03.10 S 60 33.58 W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 59/2024)</p>

VOL DE CORR. N° 11 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
151	4779.4	193	<p>Km. 800,2. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.1: 4779.4 Col.2: Km. 800,2 Boya Lateral Babor Col.3: 30 26.85 S 59 42.38 W Col.4: V Des.(4) c/16s Col.5: 2,9 Col.6: 5,0 Col.7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3). Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 57/2024)</p> <hr/>
152	4932.5	217	<p>Km. 1159,8. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.1: 4932.5 Col.2: Km. 1159,8 Boya Lateral Babor Col.3: 27 50.13 S 58 49.13 W Col.4: V Des.(4) c/16s Col.5: 2,9 Col.6: 5,0 Col.7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3). Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 56/2024)</p> <hr/>
153	4950.5	220	<p>Km. 1203,1. Boya Cardinal Oeste. Insertar: Col.1: 4950.5 Col.2: Km. 1203,1 Boya Cardinal Oeste Col.3: 27 29.15 S 58 52.23 W Col.4: B VQ. Col.5: 2,9 Col.6: 5,0 Col.7: Castillete (Am N Am) Amarillo con una sola franja horizontal negra. Marca de tope: dos conos negros superpuestos, opuestos por los vértices Col.8: Luz rápida con destellos continuados</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 56/2024)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 11 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
154	4952.4	220	<p>Km. 1204,3. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.1: 4952.4 Col.2: Km. 1204,3 Boya Lateral Babor Col.3: 27 28.52 S 58 52.52 W Col.4: V Des.(4) c/16s Col.5: 2,9 Col.6: 5,0 Col.7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3). Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 56/2024)</p> <hr/>
155	4952.5	220	<p>Km. 1205,4. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.1: 4952.5 Col.2: Km. 1205,4 Boya Lateral Babor Col.3: 27 28.27 S 58 51.75 W Col.4: V Des.(4) c/16s Col.5: 2,9 Col.6: 5,0 Col.7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3). Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 56/2024)</p> <hr/>
156	4952.6	220	<p>Km. 1205,4. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.1: 4952.6 Col.2: Km. 1205,4 Boya Lateral Estribor Col.3: 27 28.35 S 58 51.65 W Col.4: R Des.(4) c/16s Col.5: 2,9 Col.6: 5,0 Col.7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo, punta hacia arriba. Col.8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3). Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 56/2024)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 11 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
157	4952.7	220	<p>Km. 1206,4. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.1: 4952.7 Col.2: Km. 1206.4 Boya Lateral Babor Col.3: 27 28.00 S 58 51.23 W Col.4: V Des.(4) c/16s Col.5: 2,9 Col.6: 5,0 Col.7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3). Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 56/2024)</p> <hr/>
158	4952.8	220	<p>Km. 1206,4. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.1: 4952.6 Col.2: Km. 1205,4 Boya Lateral Estribor Col.3: 27 27.90 S 58 51.32 W Col.4: R Des.(4) c/16s Col.5: 2,9 Col.6: 5,0 Col.7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo, punta hacia arriba. Col.8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3). Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 56/2024)</p> <hr/>
159	4960.5	221	<p>Km. 1207,1. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.1: 4960.5 Col.2: Km. 1207,1 Boya Lateral Estribor Col.3: 27 27.80 S 58 50.90 W Col.4: R Des.(4) c/16s Col.5: 2,9 Col.6: 5,0 Col.7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo, punta hacia arriba. Col.8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3). Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 56/2024)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 11 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
160	4960.6	221	<p>Km. 1207,1. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.1: 4960.6 Col.2: Km. 1207.1 Boya Lateral Babor Col.3: 27 27.67 S 58 51.00 W Col.4: V Des.(4) c/16s Col.5: 2,9 Col.6: 5,0 Col.7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3). Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p>(Av. Naveg. N° 56/2024)</p> <hr/>
161	5553	255	<p>Km. 50,5. Boya Canal Preferido a Babor. Col.3: Donde dice: 33 29.60 S 58 25.98 W Debe decir: 33 29.55 S 58 25.88 W</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
162	5565.5	257	<p>Km. 60,8. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.1: 5565.5 Col.2: Km. 60,8 Boya Lateral Babor Col.3: 33 23.99 S 58 25.81 W Col.4: V.Des.(4) c/16s Col.5: 2,9 Col.6: 5,0 Col.7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3), Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
163	5566	257	<p>Km. 62,1. Boya Lateral Babor. Eliminar: Col. 1 a Col. 8.</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
164	5739	286	<p>Km. 195,6. Boya Lateral Estribor. Col.3: Donde dice: 32 23.77 S 58 09.83 W Debe decir: 32 23.82 S 58 09.88 W</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 11 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
165	5739.5	286	<p>Km. 195,8. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.1: 5739.5 Col.2: Km. 195,8 Boya Lateral Babor Col.3: 32 23.67 S 58 09.83 W Col.4: V.Des.(3) c/12s Col.5: 2,9 Col.6: 5,0 Col.7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (2), Luz 0,5s, eclipse 7,5s.</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
166	5755	289	<p>Km. 206,0. Boya Lateral Estribor. Eliminar: Col. 1 a Col. 8.</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
167	5755.5	289	<p>Km. 206,5. Boya Cardinal Oeste. Insertar: Col.1: 5755.5 Col.2: Km. 206,5 Boya Cardinal Oeste Col.3: 32 19.49 S 58 06.61 W Col.4: B Des.(9) c/12s Col.5: 2,9 Col.6: 5,0 Col.7: Castillete (AmNAM) Amarillo con una franja horizontal negra. Marca de tope: dos conos superpuestos, opuestos por sus vértices. Col.8: -</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
168	5758	289	<p>Km. 209,8. Boya Lateral Estribor. Col.2: Donde dice: 209,8 Debe decir: 210,8</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
169	5759	290	<p>Km. 211,7. Boya Lateral Estribor. Col.2: Donde dice: 211,7 Debe decir: 212,7</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
170	5760	290	<p>Km. 211,7. Boya Lateral Babor. Col.2: Donde dice: 211,7 Debe decir: 212,7</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 11 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
171	5761	290	<p>Km. 211,8. Boya especial. Col.2: Donde dice: 211,8 Debe decir: 212,8</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
172	5762	290	<p>Km. 211,8. Boya especial. Col.2: Donde dice: 211,8 Debe decir: 213,0</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
173	5769	291	<p>Km. 212,8. Boya Lateral Babor. Col.2: Donde dice: 212,8 Debe decir: 214,0</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
174	5770	291	<p>Km. 213,0. Boya Lateral Estribor. Col.2: Donde dice: 213,0 Debe decir: 214,0</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
175	5809.5	296	<p>Km. 273,1. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.1: 5809.5 Col.2: Km. 273,1 Boya Lateral Estribor Col.3: 31 49.64 S 58 06.39 W Col.4: Ciega Col.5: 2,9 Col.6: - Col.7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo, punta hacia arriba. Col.8: -</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
176	5814	296	<p>Km. 281,6. Boya Lateral Babor. Col.3: Donde dice: 31 46.80 S 58 03.20 W Debe decir: 31 46.35 S 58 03.08 W</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>
177	5816	297	<p>Km. 282,6. Boya Lateral Babor. Col.3: Donde dice: 31 46.12 S 58 02.69 W Debe decir: 31 45.99 S 58 02.69 W</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 11 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
178	5818	297	<p>Km. 283,4. Boya Lateral Babor. Col.3: Donde dice: 31 45.64 S 58 02.72 W Debe decir: 31 45.61 S 58 02.36 W</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p>
179	5820	297	<p>Km. 284,5. Boya Lateral Estribor. Col.3: Donde dice: 31 45.32 S 58 02.20 W Debe decir: 31 45.05 S 58 02.26 W</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p>
180	5835.5	299	<p>Km. 305,2. Boya Peligro Aislado. Insertar: Col.1: 5835.5 Col.2: Km. 305,2. Boya Peligro Aislado Col.3: 31 34.40 S 57 58.85 W Col.4: Ciega Col.5: 1,5 Col.6: - Col.7: Castillete (NRN) Negro con una franja horizontal roja. Marca de tope, dos esferas negras superpuestas. Col.8: -</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p>
181	5843.5	300	<p>Km. 310,3. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.1: 5843.5 Col.2: Km. 310,3 Boya Lateral Babor Col.3: 31 32.21 S 58 00.23 W Col.4: Ciega Col.5: 2,9 Col.6: - Col.7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.8: -</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p>
182	5869.5	303	<p>Km. 332,2. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.1: 5869.5 Col.2: Km. 332,2 Boya Lateral Estribor Col.3: 31 23.64 S 57 58.96 W Col.4: Ciega Col.5: 2,9 Col.6: - Col.7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo, punta hacia arriba. Col.8: -</p> <p>(Av. Naveg. N° 61/2024)</p>

ÍNDICE

de todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV
hasta el 1° de abril de 2024

Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección
Páginas sustituidas, nuevas o afectadas		4766	11	4932.5	98-152		
		4767	29-30	4934	99		
		4768	12	4935	70-100		
5 ¹ /6 ¹	128	4769	13	4936	101		
		4770	14	4937	102		
		4773	15	4938	103		
		4774	16	4939	104		
		4775	147	4940	105		
		4776	148	4941	106		
		4777	149	4945	134		
		4779	150	4947	135		
		4779.4	151	4950.5	153		
		4779.5	132	4952.4	154		
Correcciones		4798	55	4952.5	155		
		4798.5	56	4952.6	156		
4074.5	1	4799	78	4952.7	157		
4145	19	4805	43	4952.8	158		
4212	140	4807	44	4960.5	159		
4215.5	2	4808	45	4960.6	160		
4439	129	4809	57	4969	51		
4441	130	4810	58	4972	52		
4461	141	4811	59	4974	53		
4462	142	4812	60	5500	107		
4463	143	4813	61	5510	108		
4464	144	4814	46	5522	136		
4488.5	3	4815	47	5522.5	137		
4531.5	4	4816	48	5522.6	138		
4567.5	54	4821	31	5522.7	139		
4574	131	4822	5	5553	161		
4609	109	4825.5	79	5565.5	162		
4610	110	4826	80	5566	163		
4611	111	4827	81	5739	164		
4612	112	4836	62	5739.5	165		
4613	113	4837	63	5755	166		
4657	145	4838	64	5755.5	167		
4675	9	4839	65	5758	168		
4676	10-146	4840	66-133	5759	169		
4680	114	4841	67	5760	170		
4701	20	4841.5	68	5761	171		
4702	21	4842	82	5762	172		
4702.5	22	4852	83	5769	173		
4703	23	4853	84	5770	174		
4703.5	24	4854	85	5809.5	175		
4704	25	4855	86	5814	176		
4704.5	26	4856	32-33-87	5816	177		
4705	27	4857	88	5818	178		
4709	115	4858	123	5843.5	181		
4709.5	116	4858.5	124	5869.5	182		
4710	117	4861	125				
4711	118	4889	126				
4712	119	4892	89				
4713	120	4892.5	90				
4715	121	4893	91				
4716	122	4894	92				
4748	71	4894.5	93				
4749	72	4897	94				
4750	73	4898	95-127				
4751	74	4899	6				
4752	75	4905	7				
4753	76	4915	49				
4754	77	4916	96				
4756	35	4917	50				
4758	36	4918	97				
4759	37-38	4927.5	17				
4760	39	4928	18				
4763	40-41	4931.5	8-34				
4764	42	4932	69				
4765	28						

Volantes vigentes:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11