

**SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL
VOLANTE N° 2 DE CORRECCIONES
A FAROS Y SEÑALES MARÍTIMAS - PARTE I
(H-211 - 16ª Edición)**

1° de junio de 2021

Contiene todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte I,
para el período desde el 1° de mayo de 2021 hasta el 1° de junio de 2021
y deberá agregarse al Suplemento N° 1/2021.

| Corrección N° | N° de orden de la lista Faros | Pág. | CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN |
|------------------|--|------|---|
| 5 | 439.3 | 176 | <p>BALIZA RIVADEMAR N° 4 Eliminar: Col. 1 a Col.8</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 89/2021)</p> <p style="text-align: center;">.....</p> |
| 6 | 356.1 | 165 | <p>BALIZA CARDINAL ESTE Insertar: Col.: 1: 356.1 Col.: 2: Baliza Cardinal Este Col.: 3: 34°28.02' S 58°28.72' W Col.: 5: 2.8 Col.: 7: Estructura de poste tipo espeque hincado en el fondo. Marca de tope: dos conos negros apoyados por su base.</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 89/2021)</p> <p style="text-align: center;">.....</p> |
| 7 | 356.2 | 165 | <p>Km 21. BOYA LATERAL VERDE Insertar: Col.: 1: 356.2 Col.: 2: Km 21 Col.: 3: 34°27.64' S 58°28.98' W Col.: 4: V Des (3) 10s Col.: 5: 2.8 Col.: 6: 3 Col.: 7: Boya marca de tope un cilindro verde. Col.8: Luz 0,5s, eclipse 1s, Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6.5 s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 89/2021)</p> <p style="text-align: center;">.....</p> |

VOL DE CORR. N° 2 (H-211) (Cont.)

| Corrección N° | N° de orden de la lista Faros | Pág. | CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN |
|------------------|--|------|---|
| 8 | 356.3 | 165 | <p>Km 21. BOYA LATERAL ROJA Insertar: Col.: 1: 356.3 Col.: 2: Km 21 Col.: 3: 34°27.58' S 58°28.93' W Col.: 4: R Des (3) 10s Col.: 5: 2.8 Col.: 6: 3 Col.: 7: Boya marca de tope un cono rojo Col.:8: Luz 0,5s, eclipse 1s, Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6.5 s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 89/2021)</p> <p>.....</p> |
| 9 | 356.5 | 165 | <p>Km 22 BOYA LATERAL ROJA Donde dice: Col.: 3: 34°27.32' S 58°29.37' W</p> <p>Debe decir: Col.: 3: 34°27.48' S 58°29.36' W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 89/2021)</p> <p>.....</p> |

ÍNDICE

de todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte I
hasta el 1° de junio de 2021

| Nro. de orden Faros | N° de la Corrección | Nro. de orden Faros | N° de la Corrección | Nro. de orden Faros | N° de la Corrección | Nro. de orden Faros | N° de la Corrección |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Páginas sustituidas, nuevas o afectadas | | | | | | | |
| Correcciones | | | | | | | |
| 356.1 | 6 | | | | | | |
| 356.2 | 7 | | | | | | |
| 356.3 | 8 | | | | | | |
| 356.5 | 9 | | | | | | |
| 371 | 1 | | | | | | |
| 373 | 2 | | | | | | |
| 374 | 3 | | | | | | |
| 381.4 | 4 | | | | | | |
| 439.3 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | Volantes vigentes: 1-2 | |